


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Хабарицкая СОШ»


Н.Н.Королева
«23» октября 2019 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОСИ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
СТАДИОНА при МБОУ
«Хабарицкая СОШ»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Школьный стадион с. Хабариха**
- 1.2. Адрес объекта: **169490 Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Печорская, д. 16**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Наличие земельного участка (Да, Нет); **11830 кв.м.**
- 1.4. Год постройки объекта: **2000**, год последнего капитального ремонта: **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно, капитального не запланировано*
- Субъект права:**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование: согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хабарицкая средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Хабарицкая СОШ» с. Хабариха**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **169490 Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Центральная, д.2**
- 1.8. Вид права на объект. **Постоянное (бессрочное) пользование**
- 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования МО МР «Усть-Цилемский»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **169480 Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **организация физического воспитания, а так же физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся в образовательном учреждении, реализующем основные образовательные программы.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому и т.д.)**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории)**
- 2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность:**

_____ человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **отсутствует**
3.2. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, **Нет**)
3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.3.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200м.**
3.3.2 время движения (пешком) **5мин.**
3.3.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, **Нет**),
3.3.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.3.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.3.6 Перепады высоты на пути: **Есть**, Нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, **Нет** ()

3.1. организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

№ п / п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.1 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п / п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория (участок)	ДУ – И (о, г, у)		-
2	Вход (входы) на объект	ДУ – И (о, г, у)		-
3	Путь (пути) движения на объекте	ДУ – И (о, г, у)		-
4	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (<i>кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту</i> ; <i>кабина индивидуального обслуживания</i>)	ДУ – И (о, г, у)		-
	4 (II) Места приложения труда	-		-
	4 (III) Жилые помещения	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-		-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ – И (к, о, г, у)		-

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем;

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем;

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.1. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно избирательно не для всех категорий инвалидов, только для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для глухих и умственно отсталых.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (*на другом объекте организации, расположенном по адресу*);
- направить обращение в Администрацию МО МР "Усть-Цилемский" об обустройстве путей движения от остановок до объекта и на самом объекте (восстановить целостность покрытия), организации парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- **Положение** (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении (организации);
- **назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении;
- **должностные инструкции** персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **форму (журнал) учёта и порядок** проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ и на самом объекте, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения.

2. Вход на объект:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения на объекте:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория:

- восстановить целостность покрытия, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ и на самом

объекте, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения

2. Вход на объект:

- обустроить нормативный съезд с площадки по всей ширине входной площадки с уклоном 1:20.
- установить анти скользящее покрытие на входной площадке;

3. Пути движения на объекте:

- обустроить зоны отдыха на всём пути движения;
- восстановить целостность покрытия.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом на объект.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути ОСИ и на самом объекте, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения.

2. Вход на объект:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения на объекте:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория:

- восстановить целостность покрытия пути движения и самого объекта, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути ОСИ и на самом объекте, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения.

2. Вход на объект:

- обустроить нормативный съезд с площадки по всей ширине входной площадки с уклоном 1:20.
- установить анти скользящее покрытие на входной площадке;
- восстановить покрытие;

3. Пути движения на объекте:

- восстановить целостность покрытия стадиона

4.1. Зона оказания услуги:

- создать условия доступного подхода к оборудованию;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом на объект, в котором оказываются услуги.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория:

- восстановить целостность покрытия путей движения и самого объекта, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ и на самом объекте, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- разместить план размещения оборудования на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Вход на объект:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной площадки;
- установить тактильные предупреждающие перед входной площадкой;
- выделить край площадки цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- разместить информацию об ОСИ на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размера знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения на объекте:

- нанести контрастные направляющие на покрытия стадиона по пути следования инвалида;
- организовать оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- выделить место для собаки-поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом на объект, в котором оказываются услуги.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размера знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом на объект, в котором оказываются услуги.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п / п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
2	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	1
3	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	При наличии возможности
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	При наличии возможности
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Имеются
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МБОУ	Отсутствует
7	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в МБОУ	Отсутствует
8	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	есть
9	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	-

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория (участок)	Орг. мер-ия, капитальн ый ремонт
2	Вход (входы) на объект	Орг. мер- капитальн ый ремонт

		на	ыи	
3	Путь (пути) движения на объекте	Орг. мер- ия,	капитальн ый	ремонт
4	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с <u>перемещением по маршруту</u> , cabina индивидуального обслуживания)	Орг. мер- ия,	капитальн ый	ремонт
	4 (II) Места приложения труда		-	
	4 Жилые помещения (III)		-	
5	Санитарно-гигиенические помещения		-	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер- ия,	ремонт	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер- ия,	ремонт	
	Все зоны и участки			

*- указывается один из вариантов (видов работ):

Организационные мероприятия;

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидами другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Проведение обучения персонала
2	Предоставление(при необходимости)инвалидампослужбууслугс использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг)сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
3	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Повышение квалификац ии учителей
4	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов вМБОУ	Увеличение доли детей инвалидов, получающих дополнительноеобразование

4.3. Период проведения работ: 2025год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК

(указывается наименование документа: программы, плана)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):

4.5.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.5.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Приложения

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории (участок) | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) на объект | на 1 л. |
| 3. Пути движения на объекте | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | на 1 л. |
| 5. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Руководитель

рабочей группы

Директор МБОУ «Хабарицкая СОШ» Королева Н.Н.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Социальный педагог Каликина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Преподаватель, специалист по охране труда Попов В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Заведующий хозяйством Зверева Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Преподаватель, представитель первичной профсоюзной организации

Линтас Е.А.


(Подпись)

Заведующий хозяйством, специалист по охране труда

Чупрова Е.Д.


(Подпись)

В том числе:

Координатор инициативной группы по работе с инвалидами

Чупрова С.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» октября 2019 года (протокол от «30» сентября 2019) Комиссией (название) по обследованию и паспортизации

I Результаты обследования:

1. Территории (участок)

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
11	Вход (входы) на объект	есть			Дверь входная не соответствует по стандарту для инвалидов	К;О;С	Реконструкция двери для соответствия по стандарту для инвалидов	Рек
12	Путь (пути) движения на территории	есть			Покрытие дорожки ненадлежащего качества	К;О;С		ТР
13	Лестница (наружная)	нет						
14	Пандус (наружный)	нет						
15	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	Г;К;О;У;С		Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне				Калитка не соответствует по стандарту для инвалидов; Отсутствует автопарковка	Г;К;О;У;С	Реконструкция для соответствия по стандарту для инвалидов	ТР;Рек;Стр;Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории(участок)	ДУ – И (о, г, у)			Кр; Рек; ТСР

* указывается: ДИ-В - доступно полностью всем, ДИ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДУ –И (К, О, С, Г, У) -доступно условно избирательно (указать категории инвалидов), ВИД-В – временно недоступно всем.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); рек. – реконструкция,

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) на объект

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2

№ п / и	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 1	Лестница (наружная)	нет			_____	_____	_____	_____
2 2	Пандус (наружный)	нет			_____	_____	_____	_____
2 3	Входная площадка	есть			Не соответствует размерам по стандартам для инвалидов, неровности покрытия	К;С;О;ГУ	Увеличение площадки, привести в нормативное состояние покрытие	Рек
2 4	Дверь	есть			Не соответствует по стандартам для инвалидов на креслах-колясках	К;С;Г;О	Реконструкция двери	Рек
2 5	Тамбур	нет			_____	_____	_____	_____
	ОБЩИЕ требования к зоне				Входная площадка, дверь входная не соответствует стандартам	К;С;О;ГУ	Увеличение площадки; Реконструкция двери;	ТСР; Рек

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) на объект	ДУ – И (о, г, у)			Рек : ТСР
--------------------------	------------------	--	--	-----------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ДУ –И** (К, О, С, Г, У) -доступно условно избирательно (указать категории инвалидов), **ВНД-В** – временно недоступно всем.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; рек. – реконструкция, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения на объекте

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с, Хабариха, ул. Центральная, д. 2

№ и / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
31	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет						
32	Лестница (внутри здания)	нет						
33	Пандус (внутри здания)	нет						
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
35	Дверь	нет						
36	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри объекта (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ – И (о, г, у)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДУ –И (К, О, С, Г, У) -доступно условно избирательно (указать категории инвалидов), ВНД –В – временно недоступно всем. **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; рек – реконструкция, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2

№ п / п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
41	Кабинетная форма обслуживания	нет						
42	Зальная форма обслуживания	нет						
43	Прилавочная форма обслуживания	нет						

	нет		о		(категория)		
Место приложения труда	—			—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	—			—

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД-В** – временно недоступно всем.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября_ 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	—			—	—	—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	_____			_____

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД-В** – временно недоступно всем.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
51	Туалетная комната	—			_____		_____	—
52	Душевая/ванная комната	—			_____		_____	—
53	Бытовая комната (гардеробная)	—			_____		_____	—
	ОБЩИЕ требования к зоне				_____		_____	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	_____			_____

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД-В** – временно недоступно всем.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2

№ и / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
61	Визуальные средства	нет			отсутствует	Г	Установка визуальных средств	Рек
62	Акустические средства	нет			отсутствует	С	Установка акустических средств	Рек
63	Тактильные средства	нет			отсутствует	Г	Установка тактильных средств	Рек

ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует визуальные, акустические, тактильные средства	Г;С	Установка визуальных, тактильных, акустических средств	Рек
-------------------------	--	--	---	-----	--	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте	ВНД-В			Рек

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД-В** – временно недоступно всем.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, рек. – реконструкция.

Комментарий к заключению: Объект по результатам обследования системы информации не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.